

現場記録写真

ボーリングNo.1



施工前



足場仮設



全景



掘進状況

ボーリングNo.1



標準貫入試験



残尺



検尺(遠景)



塩ビ管検尺(遠景)

ボーリングNo.1



検尺(近景)



塩ビ管検尺(近景)

ボーリングNo.1



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.2



施工前



全景



標準貫入試験



現場透水試験(5.00~7.00m)

ボーリングNo.2



現場透水試験(13.00~15.00m)



残尺



検尺(遠景)




検尺(近景)

ボーリングNo.2



塩ビ管検尺(遠景)



塩ビ管検尺(近景)



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.3



施工前



足場仮設



全景



掘進状況

ボーリングNo.3




標準貫入試験



残尺



検尺(遠景)




検尺(近景)

ボーリングNo.3



塩ビ管検尺(遠景)



塩ビ管検尺(近景)



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.4



施工前



足場仮設



全景




掘進状況

ボーリングNo.4



標準貫入試験



現場透水試験 4.00~6.00m



残尺




検尺(遠景)

ボーリングNo.4



検尺(近景)



塩ビ管検尺



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.5




施工前



全景



全景



標準貫入試験


ボーリングNo.5



残尺



検尺(遠景)



検尺(近景)



塩ビ管検尺

ボーリングNo.5



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.6



施工前



モノレール運搬状況



足場仮設



全景


ボーリングNo.6



掘進状況



標準貫入試験



残尺



検尺(遠景)

ボーリングNo.6



検尺(近景)



塩ビ管検尺



塩ビ管挿入状況



施工後

ボーリングNo.7




施工前



足場仮設



全景



掘進状況

ボーリングNo.7




標準貫入試験



現場透水試験 7.90~10.00m



現場透水試験 10.00~12.00m



残尺


ボーリングNo.7



検尺(遠景)



検尺(近景)



塩ビ管検尺



塩ビ管挿入状況

ボーリングNo.7




施工後

ボーリングNo.8



施工前



全景




標準貫入試験




試料採取

ボーリングNo.8



残尺



検尺



施工後

